

Описание схем сертификации

1. Типовая схема сертификации продукции установленным требованиям представляет собой набор процедур, результаты которых используются для анализа и принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции требованиям Технических регламентов. К таким процедурам при обязательной сертификации относятся:
 - а) анализ технической документации (*проводится на этапе принятия решения по заявке*);
 - б) принятие решения по заявке;
 - в) оценка соответствия:
 - отбор и идентификация типового образца, оценка (испытания) типового образца;
 - оценка (исследование) проекта продукции (*в том случае, если невозможно испытание типового образца — схема сертификации бс*);
 - проверка производства (*для схем сертификации серийно производимой продукции — 1с, 2с, бс*);
 - г) принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
 - д) инспекционный контроль (*для схем сертификации серийно производимой продукции — 1с, 2с бс, также относится к процедуре оценки соответствия продукции после выдачи сертификата соответствия*).
2. При сертификации электрооборудования, входящего в область аккредитации органа по сертификации продукции, используются схемы сертификации согласно Таблице 1, установленные Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621 «Порядок применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза».

Таблица 1. Схемы сертификации

	ТР ТС 004/2011	ТР ТС 010/2011	ТР ТС 020/2011	ТР ЕАЭС 037/2016
1с — для серийно выпускаемой продукции (испытания типового образца, анализ состояния производства)	✓	✓	✓	✓
2с — для серийно выпускаемой продукции с учетом сертифицированной СМК изготовителя (испытания типового образца, анализ СМК)				✓
3с — для партии продукции (испытания типового образца)	✓	✓	✓	✓
4с — для единичного изделия (испытания типового образца)	✓		✓	
бс — для серийно выпускаемой продукции с учетом сертифицированной СМК изготовителя при исследовании проекта продукции и невозможности проведения испытаний типовых образцов готовой продукции				✓
9с — для партии ограниченного объема для оснащения предприятий на территории ТС (анализ документации на продукцию)		✓ ¹		

¹ Схема 9с не используется органом по сертификации, так как в области аккредитации отсутствует продукция, попадающая под данную схему сертификации